



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN CARLOS ALZATATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAS BRISAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-05-0016-43	FECHA:	13 DE DICIEMBRE DE 2024



Foto1: APLICACIÓN DE PINTURA BASE ACEITE A DOS MANOS EN EL MURO EXTERIOR DEL CENTRO EDUCATIVO.



Foto 2: COLOCACIÓN DE PISO ANTIDESLIZANTE, CON ZOCCO.




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---