



Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN CARLOS ALZATATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO DURAZNITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-05-0026-42	FECHA:	20/11/2024



Foto1: CUBIERTA DE LAMINA



Foto 2: PUERTAS



Foto 3: ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 4: PISO (FUNDICION TORTA DE CONCRETO)



Foto 5: MANTENIMIENTO A PORTONES



Foto 6: CUNETA DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Saul Navera Rafael

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN CARLOS ALZATATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO DURAZNITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-05-0026-42	FECHA:	20/11/2024



Foto1: LOSA DE PATIO



Foto 2: PESTAÑA DE VENTANA DE COCINA



Foto 3: PILA DE COCINA



Foto 4: PINTURA DE MUROS INTERIOR Y EXTERIOR



Foto 5: CERCO O MURO PERIMENTRAL



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Sauil Navera Rafael</i> Firma y sello del Presidente de la OPR	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--