



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN CARLOS ALZATATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS GONZALEZ LA CAÑADA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-05-0031-42	FECHA:	15/11/2024



Foto 1.1: SE CONSTRUIRA UN MURO DE BLOCK DE 1 METRO DE ALTO QUE LLEVARA ZAPATAS, COLUMNAS, VIGAS INTERMEDIAS Y VIGA DE REMATE Y TENDRA UNA LONGITUD DE 35 METROS LINEALES Y DE




Foto 1.2: SE SUSTITUIRA LA MALLA Y SE COLOCARA MALLA A 35 METROS LINEALES CON UNA ALTURA DE 1 METRO DE MALLA CON TUBO DE 2 PULGADAS.




Foto 2: CONSTRUCCION DE UN MURO CICLOPEO DE MEDIDAS DE 6 DE LARGO Y ALTO 5 METROS



Foto 4:



Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

