

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN CARLOS ALZATATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SABANETAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-05-0205-43	FECHA:	13 DE DICIEMBRE 2024



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE PORTÓN DE REJAS CON HIERRO LEGÍTIMO Y PROCESO DE 3 M2 X 2.20



Foto 2: REPARACIÓN DE DRENAJES



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE LOSA DE PATIO INCLUIDO BASE, FUNDICIÓN Y ACABADO



Foto 4: REPARACIÓN Y REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO



Foto 5: Reparación y mantenimiento de puertas en área de aulas



Foto 6: Reparación y mantenimiento de puertas de área de baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN CARLOS ALZATATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SABANETAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-05-0205-43	FECHA:	13 DE DICIEMBRE DE 2024



Foto 1: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO VENTANAS COCINA



Foto 2: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PUERTA COCINA




Foto 3:




Foto 4:



Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---