

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Carlos Alzatate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Ciénaga, Aldea Sabanetas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-05-0209-43	FECHA:	29/08/2024



Foto1: ESTRUCTURA DE TECHO Y CUBIERTA DE LAMINA



FOTO 2: PISO



Foto3: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL



Foto4: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS



Foto: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS



Foto: 6 REPARACION O SUSTITUCION DE AREA DE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

