

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN CARLOS ALZATATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL MATAZANO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-05-0212-43	FECHA:	13 DE DICIEMBRE DE 2024



Foto1: CUBIERTA DE LAMINA



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE PINTURA A BASE DE ACEITE MURO PERIMETRAL



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PINTURA A BASE DE AGUA



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS ÁREA DE BAÑOS



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE CERCO MURO PERIMETRAL BLOCK Y MALLA



Foto 6: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CUNETA DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN CARLOS ALZATATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL MATAZANO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-05-0212-43	FECHA:	13 DE DICIEMBRE



Foto1: LOSA DE PATIO



Foto 2: REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE AZULEJO




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

