

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN CARLOS ALZATATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL MATAZANO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-05-0212-43	FECHA:	13 DE DICIEMBRE DE 2024



Foto1: CUBIERTA DE LÁMINA



Foto 2: PINTURA DE MURO PERIMETRAL EXTERIO E INTERIOR A BASE DE ACEITE



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PINTURA A BASE DE AGUA



Foto 4: REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE AZULEJO



Foto 5: LOSA DE PATIO



Foto 6: CUNETA DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN CARLOS ALZATATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL MATAZANO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-05-0212-43	FECHA:	13 DE DICIEMBRE



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE CERCO MURO PERIMETRAL BLOCK Y MALLA




Foto 2: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS ÁREAS DE BAÑOS.




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la ORE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

