

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Carlos Alzate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Aguijotes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-05-0213-43	FECHA:	31/07/2024



Foto1: Cubierta de Lamina.



Foto 2: Cubierta de Lamina.



Foto 3: Reparación de Sanitario.



Foto 4: Sistema y deposito de agua.




Foto 5:






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

