



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Carlos Alzatate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficiala Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Aguijotes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-05-0213-43	FECHA:	31/07/2024



Foto1: Cerco de muro.



Foto 2: Cerco de muro



Foto 3: Cerco de Muro





Foto 4: Cerco de Muro

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---