

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Carlos Alzatate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Aguijotes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-05-0213-43	FECHA:	31/07/2024



Foto 1: Pintura del modulo.



Foto 2: Pintura y Rotulación de la Escuela.



Foto 3: Cerco Perimetral.




Foto 4: Cerco Perimetral.

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---