

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN CARLOS ALZATATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PINO ZAPOTÓN, SAN CARLOS ALZATATE, JAL.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-05-0698-42	FECHA:	20/11/2024



Foto 1: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS.



Foto 2: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CUNETA.



Foto 3: PINTURA EN AULAS DE PÁRVULOS, PASILLOS Y AREAS COMUNES.




Foto 4: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PORTÓN ENTRADA PRINCIPAL.



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE AZULEJO EN TANQUE DE LA COCINA.



Foto 6: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DRENAJE

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN CARLOS ALZATATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM,	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PINO ZAPOTÓN, SAN CARLOS ALZATATE, JAL.
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-05-0698-42	FECHA:	20/11/2024



FOTO 7. CAMBIO Y REPARACIÓN DE LOSA DE PATIO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---