

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACION DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	JALAPA.	MUNICIPIO:	SAN CARLOS ALZATATE.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PINO ZAPOTÓN, SAN CARLOS ALZATATE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-05-0698-42	FECHA:	17/12/2024



FOTO 1. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS.



FOTO 2. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CUNETA.



FOTO 3. PINTURA EN AULAS DE PARVULOS, PASILLOS Y AREAS COMUNES.



FOTO 4. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PORTON ENTRADA PRINCIPAL.




FOTO 5. SUSTITUCION DE AZULEJO EN TANQUE DE LA COCINA.




FOTO 6. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DRENAJE.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPE



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒


DEPARTAMENTO:	JALAPA.	MUNICIPIO:	SAN CARLOS ALZATATE.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PINO ZAPOTÓN, SAN CARLOS ALZATATE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-05-0698-42	FECHA:	17/12/2024



FOTO 7. CAMBIO Y REPARACION DE LOSA DE PATIO.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la ORFANILIA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

