

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN CARLOS ALZATATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P. ANEXA A E.O.R.M. JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SABANETAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-05-0699-42	FECHA:	13 DE DICIEMBRE DE 2024



Foto1: SUSTITUCIÓN DE ROTOPLAS



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE MALLA



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PINTURA AULAS



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE CUNETA DE CONCRETO (CUNETA FRANCESA)



Foto 5: Revisión y reparación sistema eléctrico



Foto 6: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO LAVAMANOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

MEGN

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN CARLOS ALZATATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P ANEXA A E.O.R.M JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SABANETAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-05-0699-42	FECHA:	13 DE DICIEMBRE 2024



Foto 1: PINTURA ZÓCALO



Foto 2: Sustitución de Portón de reja con hierro legítimo y proceso 4 M2 X 2.20



Foto 3: Cerco perimetral cambio de malla y rezanado



Foto 4: Malla 75 metros lineales con rezanado de muro



Foto 5: LOSA INGRESO AL PATIO



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE PILA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

U M G E
 Firma y sello del Presidente de la O.P.F.


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público