

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN CARLOS ALZATATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P. ANEXA A E.O.R.M JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SABANETAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-05-0699-42	FECHA:	13 DE DICIEMBRE DE 2024



Foto1: Sustitución de pintura a base de agua.



Foto 2: Zocalo



Foto 3: REVISIÓN DE Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE 2 PILAS



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE PORTON DE REJA CON HIERRO LEGÍTIMO Y PROCESO 4M 2 X 2.20



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE CERCO PERIMETRAL 78M2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

MGEN

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN CARLOS ALZATATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P. ANEXA A E.O.R.M JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SABANETAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-05-0699-42	FECHA:	13 DE DICIEMBRE DE 2024



Foto1: SUSTITUCIÓN DE CERCO PERIMETRAL 75M2 MALLA LEGÍTIMA AGUJERO DE 1 PULGADA X 1.50 Y RESANADO DE MURO



Foto 2: TORTA INGRESO A PATIO

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

M G E N Firma y sello del Presidente de la OPR 	Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	---