



Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN CARLOS ALZATATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CONCEPCIÓN BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-05-0722-43	FECHA:	16/12/2024



Foto1: PUERTAS



Foto 2: PISO



Foto 3: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CISTERNA , DEPOSITOS DE AGUA



Foto 4: REPARACION O SUSTITUCION DE AREA DE COCINA (ESTUFAS RURALES, PILAS, VENTANAS, PUERTAS, CHIMENEAS, ETC)



Foto 5: REPARACION SISTEMA ELECTRICO



Foto 6: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OFE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación

Q u e t u o s e a

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN CARLOS ALZATATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CONCEPCIÓN BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-05-0722-43	FECHA:	16/12/2024



Foto1: MANTENIMIENTO A PORTONES



Foto 2: LOSA PATIO



Foto 3: LOSA CORREDOR AULAS



Foto 4: LOSA CORREDOR BAÑOS

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se actualiza el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público