



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Carlos Alzatate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pueblo Viejo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-05-0724-43	FECHA:	20/11/2024



Foto1: Cubierta de lámina



Foto 2: Estructura de techo



Foto 3: Puertas



Foto 4: Ventanas



Foto 5: Pintura en muros interior y exterior



Foto 6: Mantenimiento a portones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Carlos Alzate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pueblo Viejo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-05-0724-43	FECHA:	20/11/2024



Foto7: Losa de patio



Foto 8: Reparación o sustitución de área de cocina (estufas rurales, pilas, ventanas, puertas. Chimeneas, etc)




Foto 9: Reparación de muros de contención.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF FAMILIA





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

