



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Carlos Alzate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pueblo Viejo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-05-0724-43	FECHA:	06/12/2024




Foto1: Cubierta de lámina



Foto 2: Estructura de techo



Foto 3: Reparación y mantenimiento de puertas



Foto 4: Ventanas




Foto 5: Pintura en muros interior y exterior



Foto 6: Mantenimiento a potones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Carlos Alzate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pueblo Viejo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-05-0724-43	FECHA:	06/12/2024



Foto 7: Losa de patio



Foto 8: Reparación o sustitución de área de cocina (estufas rurales, pilas, ventanas, puertas. Chimeneas, etc)



Foto 9: Reparación de muros de contención.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPP

Firma y Sello Director Centro Educativo Público