



Negrita*REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Carlos Alzate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Laguna Verde
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-05-0725-43	FECHA:	30/11/2024



Foto 1: CUBIERTA DE TECHO



Foto 2: ESTRUCTURA DEL TECHO



Foto 3: VENTANAS



Foto 4: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS





Foto 5: MANTENIMIENTO A PORTONES



Foto 6: PINTURA EN EXTERIOR E INTERIOR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.




--



Negrita-REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Carlos Alzatate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Laguna Verde
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-05-0725-43	FECHA:	30/11/2024



Foto 7: REPARACION O SUSTITUCION EN AREA DE COCINA



Foto 8: CENTRO EDUCATIVO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---