



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Carlos Alzatate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Palmita
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-05-0739-43	FECHA:	12/12/2024



Foto 1: Loza de patio



Foto 2: Sustitución de piso cerámico



Foto 3: Sustitución de repello y cernido



Foto 4: Reparación y mantenimiento de portón



Foto 5: Sustitución de puerta



Foto 6: Sustitución de lámina troquelada y costanera

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

DAGE

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Carlos Alzatate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Palmita
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-05-0739-43	FECHA:	12/12/2024



Foto 7: Sustrucción de canales



Foto 8: Pintura Base de AGUA y Aceite

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

DAGE

Firma y sello del Presidente de la OPF


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público