

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN CARLOS ALZATATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL MATAZANO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-05-0775-42	FECHA:	15/11/2024




INSTALACION DE PISO.



PINTURA.



SERVICIOS SANITARIOS.



ESTRUCTURA DE TECHO.



ESTRUCTURA PARA CISTERNA.



LOSA DE PATIO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Publico



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐


POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN CARLOS ALZATATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL MATAZANO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-05-0775-42	FECHA:	15/11/2024



ESTUFA CON AZULEJOS.



PILA.




PLANCHA.



CERCO MURO DE MALLA.




CISTERNA.



PUERTAS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

TUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN CARLOS ALZATATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL MATAZANO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-05-0775-42	FECHA:	15/11/2024



VENTANAS.

Foto 2:


Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---