

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN CARLOS ALZATATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS FLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-05-0813-42	FECHA:	12/11/2024




Foto1: REPARACION DE MURO DE CONTENCIÓN



Foto 2: REPARACION DE MURO DE CONTENCIÓN



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE LAMINA TROQUELADA C24



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE LAMINA TROQUELADA C24



Foto 5: PINTURA DE MURO PERIMETRAL



Foto 6: PINTURA DE MURO PERIMETRAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPF



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público