

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN CARLOS ALZATATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS FLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-05-0813-42	FECHA:	20/12/2024



Foto 1: REPARACION DE MURO DE CONTENCIÓN




Foto 2: REPARACION DE MURO DE CONTENCIÓN




Foto 3: SUSTITUCIÓN DE LAMINA TROQUELADA C24



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE LAMINA TROQUELADA C24




Foto 5: PINTURA DE MURO PERIMETRAL




Foto 6: PINTURA DE MURO PERIMETRAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público