

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN CARLOS ALZATATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PINO ZAPOTON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21- 05-1006-45	FECHA:	11/7/2024



FOTO 7: TERMINACION DE INSTALACION Y PINTADO DE PUERTAS DE LOS BAÑOS DE HOMBRES Y MUJERES



FOTO 8 : TERMINACION DE INSTALACION DE DEPOSITO DE AGUA Y SUS ASCCESORIOS



FOTO 9: TERMINACION DE PINTADO Y CAMBIO DE CHAPAS DE PUERTAS DE LAS AULAS



FOTO 10 : TERMINACION DE PORTON PRINCIPAL PINTADO Y CABIO DE CHAPAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN CARLOS ALZATATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PINO ZAPOTON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21- 05-1006-45	FECHA:	11/7/2024



FOTO 1 : TERMINACION MURO DE CONTECIÓN Y CERCO PERIMETRAL INTERIOR



FOTO 2 : MURO DE CONTENCION Y CERCO PERIMETRAL EXTERIOR FINALIZADO



FOTO 3 : CUNETETA DE CONCRETO TERMINADA




FOTO 4 : FINALIZACION DE PUERTAS PRINCIPALES DE LOS BAÑOS



FOTO 5 : BAÑOS DE HOMBRES Y MUJERES CON SUS ASCCESORIOS TERMINADO



FOTO 6 : LAVAMANOS DE HOMBRES Y MUJERES Y ASCCESORIOS TERMINADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

