

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN CARLOS ALZATATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN-PAIN	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO PALMITO
CÓDIGO DEL	21-05-1055-42	FECHA:	15/11/2024



FOTO 10.2: SUSTITUCION DE TOMACORRIENTE.






FOTO 10.3: SUSITUCION DE CABLEADO CALIBRE 12 MAS DUCTO PVC SOBREPUESTO.



FOTO 11.1: REPARACION O SUSTITUCION DE AREA DE COCINAS (ESTUFAS RURAL, PILA, PUERTAS, CHIMENEAS, ETC.)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIO

☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN CARLOS ALZATATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN-PAIN	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO PALMITO
ESTABLECIMIENTO:	21-05-1055-42	FECHA:	15/11/2024



FOTO 6.1: SUSTITUCION DE PINTURA A BASE DE AGUA.



FOTO 7.1: SUSTITUCION DE SANITARIOS COMPLETOS.



FOTO 7.2: SUSTITUCION DE LAVAMANOS CON PEDESTAL.



FOTO 8.1: REPARACION Y MANTENIMIENTO A BARANDA.




FOTO 9.1: SUSTITUCION DE CERCO PERIMETRAL CON BLOCK Y MALLA.



FOTO 10.1: SUSTITUCION DE LAMPARAS LED.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---