

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN CARLOS ALZATATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL BARRIALITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-05-1245-42	FECHA:	13/12/2024



Foto1: PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES



Foto 2: REPARACIÓN DE RED DE DRENAJES Y RED DE AGUA POTABLE



Foto 3: CERCO DE MURO PERIMETRAL



Foto 4: LOSA DE PATIO



Foto 5: REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE AREA DE COCINA (ESTUFA, CHIMENEA, PLANCHA, PINTURA, AZULEJO, PLANCHA.)



Foto 6: REPARACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

