

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

|                             |                                           |                                |                                              |
|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | JALAPA                                    | MUNICIPIO:                     | SAN CARLOS ALZATATE JALAPA                   |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | MUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARRO | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA LAS FLORES SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 21-05-1442-45                             | FECHA:                         | 29 DE NOVIEMBRE 2024                         |




Foto 1: PINTURA EXTERIOR MURO



Foto 2: MANTENINIMIENTO PUERTAS DE BAÑOS



Foto 3: REPARACIÓN CONCRETO DE COCINA



Foto 4: PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR



Foto 5: VENTANALES PRIMER PISO



Foto 6: VENTANALES SEGUNDO PISO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elida RN

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

