

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MONJAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA REFORMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-06-005-42	FECHA:	1/03/2024



FOTO 1: Cubierta de lámina y estructura de techo



Foto 2: Cubierta de lámina y estructura de techo, levantado de 30 cm de pared



Foto 3: Reparación de ventanas



Foto 4: piso



Foto 5: Muro perimetral



Foto 6: Canales y bajada de agua fluvial

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público