

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MONJAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA REFORMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-06-005-42	FECHA:	1/03/2024



Foto1: cubierta de lamina y estructura de techo



FOTO 2: Cubierta de lámina y estructura de techo, levantado de 30 cm de pared



Foto3: Reparación de ventanas



Foto 4: piso



Foto: 5 muro perimetral



Foto: 6 canales y bajadas de agua fluvial

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público