

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MONJAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS VALDEZ ALDEA LOS ACHIOTES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-06-0012-43	FECHA:	1/03/2024




FOTO 1: MANTENIMIENTO DE TORTA.



FOTO 2. INSTALACION DE PISO.




FOTO 3: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL.



FOTO 4: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VENTANAS ROTAS.



FOTO 5: INSTALACION DE PILA




FOTO:6 REPARACION DE AGUA POTABLE

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

domi Valde

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

