

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MONJAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS VALDEZ ALDEA LOS ACHIOTES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-06-0012-43	FECHA:	22/05/2024



FOTO 1: MANTENIMIENTO DE TORTA.



FOTO 2: INSTALACION PLANCHA.



FOTO 3: MANTENIMIENTO DE MALLA



FOTO 4: INSTALACION DE PISO EN AULAS.



FOTO 5: Reparacion de puertas.



FOTO:6 Instalacion de piso de corredor

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Luis Vales</i> Firma y sello del Presidente de la OPA	<i>[Firma]</i> Firma y sello Director Centro Educativo Público
--	--