

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MONJAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PINOS ALTOS, ALDEA SAN ANTONIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-06-0014-43	FECHA:	09/05/2024



Foto 1: LA LÁMINA DE LA COCINA Y COMEDOR ESTAR PICADAS Y OXIDADAS



FOTO 2: LA MADERA QUE SOSTIENE LA LÁMINA DE LA COCINA Y COMEDOR ESTÁN APOLILLADAS Y PODRIDAS




Foto 3: EL PISO DE CEMENTO DE LA COCINA, COMEDOR Y AULA ESTÁN DETERIORADOS



Foto 4: LAS PUERTAS DE LA COCINA Y EL AULA No. 4 ESTÁN CORROIDAS Y PICADAS. LAS CHAPAS ESTÁN SOBADAS



Foto 5: LAS VENTANAS NECESITAN CAMBIO PARA EVITAR SE META EL AGUA, POLVO Y VIENTO




Foto 6: ESPACIO DE VENTANA CUBIERTA CON MALLA GALVANIZADA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



(Firma y sello del Presidente de la OPR)





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MONJAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PINOS ALTOS, ALDEA SAN ANTONIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-06-0014-43	FECHA:	09/05/2024



Foto 7: EL CANAL DEL TECHO POSTERIOR SE CAYÓ PORQUE LOS PESCANES IMPROVISADOS NO SOPORTARON



FOTO 8: LA PINTURA ESTÁ DESCASCARADA



Foto 9: LAVAMANOS SE DESPRENDIÓ DE SU BASE



Foto 10: PORTÓN DE INGRESO EN MAL ESTADO



Foto 11: TUBERÍA DE AGUA Y DRENAJES EN MAL ESTADO



Foto 12: NIVELACIÓN DE PAREDES DEL MURO, COCINA Y AULA No. 4

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPE

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐





DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MONJAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PINOS ALTOS, ALDEA SAN ANTONIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-06-0014-43	FECHA:	09/05/2024





Foto 13: EL ALAMBRE ESPIGADO QUE SOSTIENE EL RAZOR RIBBON DE LA MALLA ESTÁ DAÑADO



FOTO 14: ÁREA DE COCINA Y ESTUFAS RURALES DE LEÑA DAÑADAS



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

