

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MONJAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PINOS ALTOS, ALDEA SAN ANTONIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-06-0014-43	FECHA:	18/09/2024



Foto 1: TRABAJOS COLOCACIÓN DE LÁMINA DE LA COCINA Y COMEDOR FINALIZADA



FOTO 2: CAMBIO DE ESTRUCTURA DE LA COCINA Y COMEDOR FINALIZADOS



Foto 3: COLOCACIÓN DEL PISO EN EL ÁREA DE LA COCINA, COMEDOR Y AULA No. 4 FINALIZADOS



Foto 4: TRABAJO EN LAS PUERTAS DE LA COCINA, AULA No. 4 Y LAS CHAPAS REALIZADOS




Foto 5: LAS VENTANAS EN EL AULA No. 4 FUERON COLOCADAS



Foto 6: COLOCADAS LAS VENTANAS DE METAL TIPO BALCON (FIS)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MONJAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PINOS ALTOS, ALDEA SAN ANTONIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-06-0014-43	FECHA:	18/09/2024



Foto 7: COLOCADOS PISCANTES PARA EL CANAL DEL TECHO POSTERIOR



FOTO 8: REALIZADO EL TRABAJO DE PINTURA DEL MURO EXTERIOR



Foto 9: COLOCACIÓN DE PILA EXISTENTE EN EL ÁREA DE LETRINAS



Foto 10: COLOCADO RAZOR RIBBON EN LA PARTE SUPERIOR DEL PORTÓN ENTRADA PRINCIPAL



Foto 11: ZANJEO PARA LA RED DE TUBERÍA DE AGUA Y TRABAJOS PARA CONDUCCIÓN DE DRENAJES FINALIZADOS



Foto 12: TRABAJOS DE NIVELACIÓN DE PAREDES DEL MURO, COCINA Y AULA No. 4 FINALIZADOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MONJAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PINOS ALTOS, ALDEA SAN ANTONIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-06-0014-43	FECHA:	18/09/2024



Foto 13: TRABAJOS EN EL ALAMBRE ESPIGADO QUE SOSTIENE EL RAZOR RIBBON DE LA MALLA FINALIZADOS



FOTO 14: TRABAJOS EN EL ÁREA DE COCINA Y ESTUFAS RURALES DE LEÑA CONCLUIDOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPP	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

