


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MONJAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO BUENA VISTA, ALDEA ACHIOTES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-06-0017-43	FECHA:	11/29/2024



#VALUE!

Foto 1: las paredes ya se pintaron



#VALUE!

Foto 2: las puertas



#VALUE!

Foto 3: los lavamanos se cambiaron.



#VALUE!

Foto 4: Cambio de losa de patio.



#VALUE!


Foto 5: mantenimiento de ventanas.



#VALUE!

Foto 6: canales y bajadas de agua pluvial

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---