



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio La Libertad
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-06-0018-43	FECHA:	27/11/2024



Foto 1: Sustitución de ventanas



Foto 2: Sustitución de piso cerámico incluye base de concreto



Foto 3: sustitución de losa de patio incluye base, fundición y acabado



Foto 4: sustitución de lámparas led incluyendo interruptor




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

