



Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio La Libertad
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-06-0018-43	FECHA:	27/11/2024



Foto 1: Sustrucción de ventanas



Foto 2: Sustrucción de piso cerámico incluye base de concreto



Foto 3: sustitución de losa de patio incluye base, fundición y acabado



Foto 4: sustitución de lámparas led incluyendo interruptor

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

