



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |               |                                |                    |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO:               | JALAPA        | MUNICIPIO:                     | MONJAS             |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO AGUA TIBIA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 21-06-0020-43 | FECHA:                         | 12/03/2024         |



Foto1: REEMPLAZO DE LAMINAS DAÑADAS Y SELLADO DE ALGUNOS AGUJEROS CON TAPAGOTERA



FOTO 2: COLOCACION DE BAJADAS DE AGUA Y SUS ACCESORIOS.



Foto 3: RESANADO DE CUNETA Y FUNDICION DE ALGUNOS TRAMOS DEMASIADO DETERIORADOS



Foto 4: APLICACION DE PINTURA EN AULAS POR DENTRO Y POR FUERA DE TERMINO MEDIO DE DURABILIDAD




Foto: 5 MANTENIMIENTO DE BAÑOS Y CAMBIO DE ACCESORIOS.



Foto: 6 REEMPLAZO DE LA MALLA POR MURO DE BLOCK CON COLUMNAS SOLERAS Y ZAPATAS A UNA ALTURA DE 2.40MT DEL NIVEL DE PISO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Amabilia López*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

