

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MONJAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL PLASH, ALDEA LOS TERRONES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-06-0030-43	FECHA:	8/08/2024



Foto1: MURO PERIMETRAL EN MAL ESTADO



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE PORTON DE TUBO CON MALLA



Foto3: Escuela Oficial Rural Mixta. Caserio El Plash.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Reina A. H. R.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

