

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MONJAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL PLASH, ALDEA LOS TERRONES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-06-0030-43	FECHA:	20/11/2024



Foto1: Material a utilizar para remozamiento.



Foto 2: Zanjeo del muro perimetral.



Foto 3: Puesta de block del muro, lado de enfrente de la escuela.



Foto 4: Puesta de block del muro, a un lado de la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Reina A.H.R.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

