

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MONJAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL PLASH, ALDEA LOS TERRONES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-06-0030-43	FECHA:	5/12/2024



Foto 1: Porton de la escuela.



Foto 2: Malla terminada lado de enfrente de la escuela.



Foto 3: Malla terminada a un lado de la escuela.



Foto 4: Malla terminanda con porton del lado de enfrente.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Reina A.H.R.

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

