

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Monjas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio La Reforma
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-06-0215-42	FECHA:	



Foto1: Sustitución piso cerámico



Foto 2: Sustitución de área de base y piso cerámico



Foto 3: Sustitución de red de drenaje



Foto 4: Reposición de cerca malla perimetral



Foto 5: Reposición de tasas sanitarias y lavamanos




Foto 6: Impermeabilización de canal de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

