

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Monjas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio La Reforma
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-06-0215-42	FECHA:	09 de diciembre de 2024



Foto1: Sustitución piso cerámico



Foto 2: Sustitución de base y piso cerámico



Foto 3: Sustitucion de red de drenaje



Foto 4: Reposición de cerca malla perimetral



Foto 5: Reposición de tasas sanitarias y lavamanos




Foto 6: Impermeabilización de canal de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPF





 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

