



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MONJAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA REGIONAL J.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA REFORMA MONJAS, JALAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-06-0216-43	FECHA:	06 de agosto de 2024



Foto1: Reparacion de red de drenaje agua pluvial baños.



FOTO 2: Reposición de puertas de sanitarios.



Foto3: Mantenimiento de puertas de baños.



Foto4: Sustitución de tazas sanitarias.



Foto 5: Mantenimientos de tazas de sanitarios baños.



Foto: 6 Reposición de piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MONJAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA REGIONAL J.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA REFORMA MONJAS, JALAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-06-0216-43	FECHA:	06 de agosto de 2024



Foto7: Reparación o sustitución de azulejo (Mantenimiento de limpieza a mingitorios)



FOTO 8: Reparación o sustitución de área de cocina

Foto 9:

Foto4:

Foto: 5

Foto: 6

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

