

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MONJAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MORAZAN, MONJAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-06-0220-43	FECHA:	19/04/2024



Foto 7: SE REALIZARA REPARACION DE CISTERNA/ DEPOSITO DE AGUA.




Foto 8: SE REALIZARA REPARACION DE PUERTAS.



Foto 9: SE REALIZARA REPARACION DE PUERTAS.



Foto 10: SE REALIZARA REPARACION DE CUNETADE ACCESO A LA INSTITUCION EDUCATIVA.





Foto 11: SE REALIZARA REPARACION DE CUNETA DE ACCESO A LA INSTITUCION EDUCATIVA.



Foto 12: SE REALIZARA PINTURA EN MUROS INTERIORES.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

