



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MONJAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MORAZAN, MONJAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-06-0220-43	FECHA:	22/05/2024



FOTO 6: SE REALIZO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CISTERNA/DEPOSITO DE AGUA POTABLE.



FOTO 7: SE REALIZO LA REPARACION DE PUERTAS.



FOTO 8: SE REALIZO REPARACION DE CUNETETA DE CONCRETO



FOTO 9: SE REALIZO REPARACION DE CUNETETA DE CONCRETO.




FOTO 11: SE REALIZO PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR.



FOTO 12: SE REALIZO REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---