

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	Monjas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Juancito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-06-0221-43	FECHA:	6/06/2024



Foto1: Se ampliará la cocina, levantar cubierta de lamina, pintar estructura, pintar lamina, bajar el nivel del suelo, repellar, pintar, instalar pila elaborar gabinetes prefabricados.



FOTO 2: reparación de muros dañados y de suelo undido en aula



Foto3: fabricar e instalar canal de 35 mts. De largo



Foto4: derribar pared intermedia de cocina, derribar plancha antigua, elaborar e instalar plancha nueva.



Foto: 5 levantar pared de cocina, reparar estructura, reparar techo, pintar estructura, pintar techo, levantar la sombra de arbol frutal para que no tope en el techo



Foto: 6 colocar 60 vidrios de diferentes medidas que estan quebrados.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

