



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MONJAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JUANCITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-06-0221-43	FECHA:	6/06/2024




Foto1: Se pintó toda la escuela.



Foto 2: Se cambió el Canal de Agua.




Foto 3: Se cambiaron las bajadas de agua.



Foto 4: Se remodeló la cocina.



Foto 5: Se hizo cambio de lámina.



Foto 6: cambio de piso aula

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ORF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

