



Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Monjas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Llano Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-06-0226-43	FECHA:	13/11/2024



Foto 1: Sustitución Piso Cerámico



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE PINTURA BASE AGUA



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE CERCO PERIMETRAL CON BLOCK Y MALLA




Foto 4: SUSTITUCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA (TIPO ROTOPLAST)


Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

