



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Monjas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Llano Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-06-0226-43	FECHA:	26/11/2024



Foto 1: SUSTITUCIÓN PISO CERÁMICO



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE PINTURA BASE AGUA



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE CERCO PERIMETRAL CON BLOCK Y MALLA




Foto 4: SUSTITUCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA (TIPO ROTOPLAST)

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público