



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MONJAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS OLIVAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-06-0228-43	FECHA:	26/11/2024



FOTO 1.1. SE SUSTITUCION LAMINA TROQUELADA.



FOTO 2.1. SUSTITUCION ESTRUCTURA DE TECHO.



FOTO 3.1. SUSTITUCION DE PINTURA BASE AGUA.



FOTO 4.1. SUSTITUCION DE CERCO PERIMETRAL CON BLOCK Y MALLA.



FOTO 4.2. SUSTITUCION MURO PERIMETRAL BLOCK CISADO MAS COLUMNAS DE CONCRETO.



FOTO 5.1. SUSTITUCION DE LAMPARAS LED INCLUYE INTERRUPTOR.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTER

☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MONJAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS OLIVAS
ESTABLECIMIENTO O:	21-06-0228-43	FECHA:	26/11/2024



FOTO 5.2. SUSTITUCION DE TOMACORRIENTE.



FOTO 5.3. SUSITUCION DE CABLEADO CALIBRE 12 MAS DUCTO PVC SOBREPUESTO



FOTO 6.1. SUSTITUCION DE REPELLO Y CERNIDO.



FOTO 7.1. REPARACION O SUSTITUCION DE AREA DE COCINA (ESTUFA RURALES, PILA, VENTANA, PUERTAS, CHIMENEA.)



FOTO 8.1. SUSTITUCION MURO DE CONCRETO CICLOPEO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

