



Ministerio de Educación

GASTAMETIS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MONJAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL CARMEN, ALDEA LLANO GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-06-0231-43	FECHA:	5/8/2024



Foto 7: Portón 50% de avance



Foto 8: Tubería de drenaje en área de baños y pila 40% de avance



Foto 9: Losa de patio 50% de avance



Foto 10: Sistema eléctrico 70% de avance



Foto 11: Muro perimetral 75% de avance



Foto 12: Muro perimetral 75% de avance

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Milvia Esperanza Vasquez Mateo

Firma y sello del Presidente de la OPE

Xalaj. Buganza

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MONJAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL CARMEN, ALDEA LLANO GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-06-0231-43	FECHA:	5/8/2024



Foto1: Techo de baños y lavamanos 50% de avance



Foto 2: Techo de cocina 90% de avance



Foto 3: Puertas de sanitarios 40% de avance



Foto 2: Ventana y puerta de cocina 75% de avance



Foto 5: Mantenimiento a puertas con pintura y chapa 50% de avance



Foto 6: Sustitución de canal y bajada de agua pluvial 50% de avance

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Milvia Esperanza Vasquez Montecó

Firma y sello del Presidente de la OPF

Karlay Bugama P.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público